

Presse

Verband Privater Bauherren e.V.
Chausseestraße 8, 10115 Berlin

Telefon 030/278901-22
Fax 030/278901-11

www.vpb.de
presse@vpb.de



PRESSEFOTO

Bildtext zum Foto „Bauberatung und Baumängel“

Bilddatei zum Download:

<http://www.vpb.de/download/Dachrand.jpg>



Dachrand

Mit bloßem Auge erkennbar: Der Dachziegel sitzt schief, weil die Unterkonstruktion am äußern Dachrand nur schwach dimensioniert ist und der schwere Betondachstein die Lattung nach unten drückt. Das ist ein optischer Mangel, der aber insbesondere bei glatten und ebenen Dachsteinen als störend empfunden wird. Ursache dafür ist, dass bei größeren Abständen der Traglattung nicht die erforderlichen stärkeren Lattenstärken verwendet worden sind. Wichtig an dieser Stelle ist auch das Gefälle der Regenrinne. Es muss immer zum Fallrohr hin gehen. Stimmt das Gefälle nicht, dann stauen sich Regen- und Schmelzwasser in der Rinne und können Dachkonstruktion und Fassade durchnässen.

Foto: Verband Privater Bauherren (VPB)

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Telefon 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: info@vpb.de, Internet: www.vpb.de.

Der Abdruck der VPB-Pressefotos ist nur honorarfrei bei Nennung der Quelle "Verband Privater Bauherren (VPB)" und Zusendung eines Belegexemplares. Für werbliche Zwecke dürfen VPB-Pressefoto nicht verwendet werden.

Pressekontakt:

Postina Public Relations GmbH, Am Stützelbaum 7, 64342 Seeheim-Jugenheim,
Telefon 06257 507990, Fax: 06257 507994, E-Mail: presse@vpb.de

Verband Privater Bauherren e.V. Vereinsreg. AG Berlin-Charlottenburg 24307 NZ
Vorstand: Dipl.-Ing. Thomas Penningh, Braunschweig (Vorsitzender);
Dipl.-Ing. Klaus Kellhammer, Tübingen; Dipl.-Ing. Rüdiger Mattis, Leipzig;
Dipl.-Ing. Renate Lepper, Bonn; Dipl.-Ing. Reimund Stewen, Köln

Pressekontakt
Postina Public Relations GmbH
Am Stützelbaum 7
64342 Seeheim-Jugenheim