

Presse

Verband Privater Bauherren e.V.
Chausseestraße 8, 10115 Berlin

Telefon 030/278901-22
Fax 030/278901-11

www.vpb.de
presse@vpb.de



PRESSEFOTO

Bildtext zum Foto „Schadstoffuntersuchung“

Bilddatei zum Download:

http://www.vpb.de/download/VPB-Foto_Holzprobe.jpg



Schimmel keimt zunehmend im Neubau, wie etwa hier im Dachboden. Häufig passiert das, wenn der Innenausbau sich über den Winter zieht. Putz und Estrich enthalten viel Wasser. Diese Feuchtigkeit muss durch konsequentes Heizen und häufiges Lüften aus dem Haus entfernt werden, sonst setzt sie sich an den kalten Stellen im Neubau ab und bietet dort den idealen Nährboden für ungehemmtes Schimmelpilzwachstum, wie hier im Dach. Bei Verdacht auf Schimmel, entnimmt der Experte Holzproben und lässt sie im Labor untersuchen. Je nach Befund müssen die befallenen Stellen dann fachgerecht saniert werden.

Foto: Verband Privater Bauherren (VPB)

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Telefon 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: info@vpb.de, Internet: www.vpb.de.

Der Abdruck der VPB-Pressefotos ist nur honorarfrei bei Nennung der Quelle "Verband Privater Bauherren (VPB)" und Zusendung eines Belegexemplares. Für werbliche Zwecke dürfen VPB-Pressefotos nicht verwendet werden.

Pressekontakt:

Postina Public Relations GmbH, Am Stützelbaum 7, 64342 Seeheim-Jugenheim,
Telefon 06257 507990, Fax: 06257 507994, E-Mail: presse@vpb.de

Verband Privater Bauherren e.V. Vereinsreg. AG Berlin-Charlottenburg 24307 NZ
Vorstand: Dipl.-Ing. Thomas Penningh, Braunschweig (Vorsitzender);
Dipl.-Ing. Klaus Kellhammer, Tübingen; Dipl.-Ing. Rüdiger Mattis, Leipzig;
Dipl.-Ing. Renate Lepper, Bonn; Dipl.-Ing. Reimund Stewen, Köln

Pressekontakt

Postina Public Relations GmbH
Am Stützelbaum 7
64342 Seeheim-Jugenheim